





# HELPLUX

núdzové osvetlenie


# STAR 22

## NÚDZOVÉ SVIETIDLO

### FL8W, PL11W, PL18W




- The batteries should be replaced when the rated duration is no longer achieved.
- Sostituire le batterie quando l'autonomia risulta inferiore a quella dichiarata.
- As baterias devem ser substituidas quando não for possível atingir a autonomia prescrita.
- Sustituir las baterías cuando el dispositivo no alcance la autonomía indicada.
- Batteriene skal skiftes når den angitte etterlysningstid ikke lenger nås..
- Batterier skall bytas när urladdningstiden understiger specifikation.
- Baterie powinny być wymieniane według zaleceń producenta. Pełne uadowanie akumulatora występuje po upływie doby.



8W	1h / 90'	280lm	80lm
8W	3h	280lm	90lm
PL 11W	1h / 90'	450lm	170lm
PL 11W	3h	450lm	130lm
PL 18W	1h / 90'	550lm	260lm
2 x 8W	1h / 90'	-	180lm
8W	-	280lm	-
PL 11W	-	450lm	-
PL 18W	-	550lm	-

ΟÇΕΑ ΕΑΕΑΕΔΕÇ×ΑΙΕΕΔ Ο×ΛΑΕΔ ΕΑΟΑΟΛÇΛΙΟΑ  
 Ανεçεuhn óΤεαδññ 150246  
 Ανεçεuhn óΤεαδññ 6000833



! Battery OK connected & charging.  
 ! Èδαόάñβá óóτáλεΥίç & óδ'ñóβέçíoáé.  
 ! Batteria OK , collegata e in fase di ricarica.  
 ! Ligações e carga das baterias OK.  
 ! Bateria conectada & cargando  
 ! Batteri OK tilkoblet & lades.  
 ! Batteri OK ansluten och laddar.  
 ! Bateria, OK podúrczenie & úadowanie.

! Not charging / check unit-charger.  
 ! Άίí óδ'ñóβέçíoáé / Υέλα-δ'ñ òùóéóóéçéδ'ý.  
 ! Ricarica assente / controllare il circuito di ricarica.  
 ! Bateria não está í carga / verificar unidade de carga.  
 ! No está cargando / revisar cargador  
 ! Lader ikke / sjekk lader.  
 ! Ingen laddning / Kontrollera laddaggregat.  
 ! Nie úaduje sprawdziá poprawnoúá podúrczenia

1-95-145 ONSTAR22.cdr 02/2004



**HelpLUX, s.r.o.**  
 autorizovaný importér

Rybárska 31, 949 01 Nitra, Infolinka: 037 / 741 80 09  
 e-mail: info@helplux.sk, www.helplux.sk